

MANOMETROS Secos o con glicerina, variedad de tamaños de carátula, diferentes escalas (presiones positivas y/o negativas), materiales de fabricación como latón o acero inox.



TERMÓMETROS: Con bulbo, de capilar, escalas en grados centígrados o Fahrenheit, diferentes tamaños de carátula, capilar y bulbo.



SIFONES: Para enfriar el fluido de trabajo antes de que alcance al manómetro.



VÁLVULAS DE AGUJA: Con diferentes modelos y tamaños ajustados a la necesidad del cliente.



TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA MANÓMETROS: Brinda protección a manómetros, presostatos y transmisores. Utilizado cuando la temperatura del medio excede la permitida por el instrumento.



TERMOPOZOS: Disponible en variedad de modelos y materiales.

